

中华人民共和国国家标准

# 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

Mechanical properties of fasteners – Bolts, screws and studs made of stainless – steel

**GB/T 3098.6—2000**

批准并发布：国家质量技术监督局

发布日期：2000年9月26日

实施日期：2001年2月1日

## 前 言

本标准等同采用国际标准 ISO 3506 - 1: 1997 《耐腐蚀不锈钢紧固件机械性能 第 1 部分: 螺栓、螺钉和螺柱》。

GB/T 3098 总的标题为: “紧固件机械性能”, 包括以下部分:

——GB/T 3098.1—2000	紧固件机械性能	螺栓、螺钉和螺柱
——GB/T 3098.2—2000	紧固件机械性能	螺母 粗牙螺纹
——GB/T 3098.3—2000	紧固件机械性能	紧定螺钉
——GB/T 3098.4—2000	紧固件机械性能	螺母 细牙螺纹
——GB/T 3098.5—2000	紧固件机械性能	自攻螺钉
——GB/T 3098.6—2000	紧固件机械性能	不锈钢螺栓、螺钉和螺柱
——GB/T 3098.7—2000	紧固件机械性能	自挤螺钉
——GB/T 3098.8—1992	紧固件机械性能	耐热用螺纹连接副
——GB/T 3098.9—1993	紧固件机械性能	有效力矩型钢六角锁紧螺母
——GB/T 3098.10—1993	紧固件机械性能	有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母
——GB/T 3098.11—1995	紧固件机械性能	自钻自攻螺钉
——GB/T 3098.12—1996	紧固件机械性能	螺母锥形保证载荷试验
——GB/T 3098.13—1996	紧固件机械性能	螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩 公称直径 1~10mm
——GB/T 3098.14—2000	紧固件机械性能	螺母扩孔试验
——GB/T 3098.15—2000	紧固件机械性能	不锈钢螺母
——GB/T 3098.16—2000	紧固件机械性能	不锈钢紧定螺钉
——GB/T 3098.17—2000	紧固件机械性能	检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法

本标准未采用 ISO 3506 - 1 附录 I, 其内容已列入引用标准 (第 2 章)。

本标准是 GB/T 3098.6—1986 的修订本之一, 主要修改如下:

14—3—2

a) 仅规定螺栓、螺钉和螺柱的性能, 标准名称亦相应修改;

b) 不锈钢螺母及紧定螺钉, 分别由 GB/T 3098.15 及 GB/T 3098.16 规定;

c) 仅规定在环境温度为 15~25℃ 条件下试验的机械性能, 在较高或较低温度下, 性能可能不同 (第 1 章);

d) 适用范围中取消最小螺纹直径 (1.6mm) 的规定 (第 1 章);

e) 增加“对高温或零度以下使用的耐腐蚀性、氧化性以及机械性能, 必须由使用者与制造者按每一特殊场合进行协议。” (第 1 章);

f) 增加“所有奥氏体不锈钢紧固件在退火状态下, 通常是无磁的” (第 1 章);

g) 增加“A3”、“A5”组和“C1-110”级以及“含碳量低于 0.03% 的低碳不锈钢, 可增加标记‘L’, 如 A4L-80” (图 1);

h) 调整材料部分元素的含量 (表 1);

i) 补充、调整马氏体和铁素体钢螺栓等的硬度 (表 3);

j) 增加 M6~M16 奥氏体不锈钢螺栓和螺钉的最小破坏扭矩 (表 4);

k) 明确规定由材料组别和螺栓、螺钉和螺柱的长度决定产品应进行试验的项目, 并对马氏体钢增加楔负载强度试验项目 (6.1 条和表 5);

l) 对硬度试验增加“如有争议, 应以维氏硬度试验 (HV) 为验收依据” (6.2.7 条);

m) 增加螺柱的标志规定 (3.2.2 条);

n) 增加“包装标识”及“表面精饰”的规定 (3.2.3 条和 3.3 条);

o) 取消旧标准附录 B 伸长量;

p) 增加附录 B 不锈钢类别与组别的说明;

q) 取消旧标准附录 C 的表 C1;

r) 增加附录 E 耐氯化物导致应力腐蚀的奥氏体不锈钢、附录 F 高温下的机械性能和低温下的适用性、附录 G 奥氏体、A2 组 (18/8 钢) 晶间腐蚀时间-温度图以及附录 H 奥氏体不锈钢的磁性。

本标准自实施之日起, 代替 GB/T 3098.6—1986 有关部分。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B~附录 H 都是提示的附录。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会归口。

本标准由机械科学研究院负责, 中国航天标准化

研究所参加起草。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负

责解释。

## ISO 前言

ISO (国际标准化组织) 是一个世界性的各国国家标准团体 (ISO 成员团体) 的联合组织。国际标准的制定工作通常是通过 ISO 各个技术委员会进行的。每个成员团体如对某一技术委员会所进行的项目感兴趣时, 也可参加该委员会。与 ISO 有关的政府的和非政府的国际组织也可参加此项工作。ISO 与国际电工委员会 (IEC) 在电工标准化方面有着密切的联系。

经技术委员会采纳的国际标准草案, 分发给所有成员团体进行投票表决。国际标准的正式出版需要至少 75% 的成员团体投票赞成。

国际标准 ISO 3506 - 1 由 ISO/TC 2 紧固件技术

委员会 SC1 紧固件机械性能分委员会制定。

本标准第一版与 ISO 3506 - 2 和 ISO 3506 - 3 对 ISO 3506: 1979 进行了删改与补充, 是技术性修订。

ISO 3506 总名称为“耐腐蚀不锈钢紧固件机械性能”, 包括以下部分:

——第 1 部分: 螺栓、螺钉和螺柱

——第 2 部分: 螺母

——第 5 部分: 紧定螺钉及类似的不受拉应力的紧固件

本标准的附录 A 是标准的附录; 附录 B~ 附录 I 是提示的附录。

## ISO 引言

在本标准的制定中, 特别注意从根本上给出不锈钢紧固件的各种特性与碳钢和低合金钢紧固件的比较。铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢只能用冷加工而增加强度, 所以不能采用淬火并回火。这些特点在机械

性能的性能等级和试验程序的制定中已予认可。这一点, 不同于碳钢和低合金钢紧固件关于屈服强度 (屈服点) 和伸长率 (断后总的伸长量) 的测量。

## 1 范围

本标准规定了由奥氏体、马氏体和铁素体耐腐蚀不锈钢制造的、在环境温度为 15~25℃ 条件下进行试验时，螺栓、螺钉和螺柱的机械性能。在较高或较低温度下，其性能可能不同。

本标准适用的螺栓、螺钉和螺柱：

- 螺纹公称直径  $d \leq 39\text{mm}$ ；
- 符合 GB/T 192 规定的普通螺纹；
- 符合 GB/T 193 规定的直径与螺距组合；
- 符合 GB/T 196 规定的基本尺寸；
- 符合 GB/T 197 规定的公差；
- 任何形状的。

本标准不适用于有特殊性能要求的紧固件，如可焊接性。

本标准未规定特殊环境下耐腐蚀性和抗氧化性，而在附录 E（提示的附录）中给出了在特殊环境中使用材料的一些信息。关于腐蚀和耐腐蚀的定义，见 ISO 8044。

本标准的目的在于对耐腐蚀不锈钢紧固件的性能进行分级。某些材料在空气中能使用到温度 -200℃，而某些材料在空气中能使用到温度 +800℃。温度对机械性能影响方面的资料，见附录 F（提示的附录）。

对高温或零度以下使用的耐腐蚀性、抗氧化性以及机械性能，必须由使用者与制造者按每一特殊场合进行协议。附录 G（提示的附录）给出了有关高温条件下含碳量对晶间腐蚀的影响情况。

所有奥氏体不锈钢紧固件在退火状态下，通常是无磁的；经冷加工后，有些磁性可能是明显的，见附录 H（提示的附录）。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 192—1981 普通螺纹 基本牙型
- GB/T 193—1981 普通螺纹 直径与螺距系列（直径 1~600mm）
- GB/T 196—1981 普通螺纹 基本尺寸（直径 1~600mm）
- GB/T 197—1981 普通螺纹 公差与配合（直径 1~355mm）
- GB/T 228—1987 金属拉伸试验方法（neq ISO 6892: 1984）
- GB/T 230—1991 金属洛氏硬度试验方法
- GB/T 231—1984 金属布氏硬度试验方法
- GB/T 3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱（idt ISO 898-1: 1999）

GB/T 4340.1—1999 金属维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法（eqv ISO 6507-1: 1997）

ISO 683-13: 1986 热处理钢、合金钢和易切钢 第 13 部分：可锻不锈钢

ISO 3651-1: 1976（将发行修订本）耐晶间腐蚀不锈钢的测定 第 1 部分：奥氏体和铁素体—奥氏体（双相）不锈钢 在硝酸介质中测量质量损耗的腐蚀试验（晶间腐蚀试验）

ISO 3651-2: 1976（将发行修订本）耐晶间腐蚀不锈钢的测定 第 2 部分：铁素体、奥氏体和铁素体—奥氏体（双相）不锈钢 在硫酸介质中的腐蚀试验

ISO 4954: 1993 冷镦和冷挤压用钢

ISO 8044: 1988（将发行修订本）金属和合金的腐蚀 基本术语和定义

EN 10088-1: 1995 不锈钢 第 1 部分：不锈钢目录

## 3 标记、标志和表面精饰

### 3.1 标记

螺栓、螺钉和螺柱的不锈钢组别和性能等级的标记制度，见图 1。材料标记由短划隔开的两部分组成。每一部分标记钢的组别，第二部分标记性能等级。

钢的组别（第一部分）标记由字母和一个数字组成，字母表示钢的类别，数字表示该类钢的化学成分范围。其中：A——奥氏体钢；C——马氏体钢；F——铁素体钢。

性能等级（第二部分）标记由两个数字组成，并表示紧固件抗拉强度的 1/10。

示例：

1) A2-70 表示：

奥氏体钢、冷加工、最小抗拉强度为 700N/mm<sup>2</sup> (700MPa)；

2) C4-70 表示：

马氏体钢、淬火并回火、最小抗拉强度为 700N/mm<sup>2</sup> (700MPa)。

### 3.2 标志

只有符合本标准的所有技术要求，紧固件才能按 3.1 条的标记制度进行标志和（或）标记。

#### 3.2.1 螺栓和螺钉

螺纹公称直径  $d \geq 5\text{mm}$  的六角头螺栓和螺钉，以及内六角或内六角花形圆柱头螺钉，均应按 3.1 条中图 1 和图 2 进行清晰的标志。标志应包括钢的组别和性能等级，以及制造者的识别标志。其他类型的螺栓和螺钉也可尽量按此要求，并仅在头部进行标志。在不造成混淆的前提下，允许有其他附加的标志。

#### 3.2.2 螺柱




图1 螺栓、螺钉和螺柱不锈钢组别和性能等级标记制度

- 1) 图中钢的类别和组别的分级，在附录B（提示的附录）中说明，化学成分按表1规定。
- 2) 含碳量低于0.03%的低碳不锈钢，可增加标记“L”，如A4L-80。




图2 螺栓、螺钉和螺柱的标志

1—制造者的识别标志；2—钢的组别；3—性能等级

- (a) 六角头螺栓和螺钉的标志；(b) 内六角和内六角花形圆柱头螺钉的标志（可选用的形式见3.2.1条）；(c) 螺柱的标志（可选用的形式见3.2.2条）
- 注：左旋螺纹的标志见GB/T 3098.1。

螺纹公称直径  $d \geq 6\text{mm}$  的螺柱，应按 3.1 条中图 1 和图 2 进行清晰的标志。在螺柱的无螺纹杆部进行标志，标志应包括钢的组别和性能等级以及制造者的识别标志。如在无螺纹杆部不可能标志，则允许在螺柱的拧入螺母端仅标志钢的组别（图 2）。

### 3.2.3 包装标识

所有规格的所有包装上，标志制造者的商标或识别标志和钢的组别及性能等级是强制性的。

### 3.3 表面精饰

除非另有规定，否则符合本标准的紧固件应进行清洁和光亮处理。推荐最大限度地采用耐腐蚀钝化

处理。

## 4 材料

按本标准生产的紧固件适用的不锈钢材料在表 1 中给出。

除非供需双方另有协议，化学成分应在钢组规定的范围内，由制造者选择。

在有晶间腐蚀倾向的场合，推荐按 ISO 3651-1 或 ISO 3651-2 的规定进行试验。在此情况下，推荐采用稳定型的 A3 和 A5，或者采用含碳量不超过 0.03% 的 A2 和 A4 不锈钢。

表 1 不锈钢组别与化学成分

类别	组别	化 学 成 分 <sup>1)</sup> , %									注
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	
奥氏体	A1	0.12	1	6.5	0.2	0.15~0.35	16~19	0.7	5~10	1.75~2.25	2)、3)、4)
	A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15~20	— <sup>5)</sup>	8~19	4	7)、8)
	A3	0.08	1	2	0.045	0.03	17~19	— <sup>5)</sup>	9~12	1	9)
	A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16~18.5	2~3	10~15	1	8)、10)
	A5	0.08	1	2	0.045	0.03	16~18.5	2~3	10.5~14	1	9)、10)
马氏体	C1	0.09~0.15	1	1	0.05	0.03	11.5~14	—	1	—	10)
	C3	0.17~0.25	1	1	0.04	0.03	16~18	—	1.5~2.5	—	
	C4	0.08~0.15	1	1.5	0.06	0.15~0.35	12~14	0.6	1	—	2)、10)
铁素体	F1	0.12	1	1	0.04	0.03	15~18	— <sup>6)</sup>	1	—	11)、12)

注

- 1) 不锈钢的类别和组别，以及涉及其特性和应用的说明，在附录 B 中给出。
- 2) 已由 ISO 683-13 和 ISO 4954 标准化了的不锈钢示例，分别在附录 C（提示的附录）和附录 D（提示的附录）中给出。
- 3) 某些特殊用途的材料，在附录 E 中给出。
- 1) 除已表明者外，均系最大值。
- 2) 硫可用硒代替。
- 3) 如镍含量低于 8%，则锰的最小含量必须为 5%。
- 4) 镍含量大于 8% 时，对铜的最小含量不予限制。
- 5) 钼含量可能在制造者的说明书中出现。但对某些使用场合，如有必要限定钼的极限含量，则必须在订单中由用户注明。
- 6) 钼含量可能在制造者的说明书中出现。
- 7) 如铬含量低于 17%，则镍的最小含量应为 12%。
- 8) 对最大含碳量达到 0.03% 的奥氏体不锈钢，氮含量最高可达到 0.22%。
- 9) 为了稳定组织，钛含量应  $\geq 5 \times C\% \sim 0.8\%$ ，并按本表适当标志，或者铌和（或）钽含量应  $\geq 10 \times C\% \sim 1.0\%$ ，并按本表适当标志。
- 10) 对较大直径的产品，为达到规定的机械性能，在制造者的说明书中，可能有较高的碳含量，但对奥氏体钢不应超过 0.12%。
- 11) 钛含量可能为  $\geq 5 \times C\% \sim 0.8\%$ 。
- 12) 铌含量可能为  $\geq 10 \times C\% \sim 1.0\%$ 。

## 5 机械性能

螺栓、螺钉和螺柱的机械性能应符合表 2、表 3 或表 4 的规定。

由马氏体钢制造的螺栓和螺钉的楔负载强度，不应小于表 3 规定的最小抗拉强度值。

本章规定的机械性能适用于验收检查，并按第 6 章规定的试验项目进行试验。

表 2

奥氏体钢螺栓、螺钉和螺柱机械性能

类别	组别	性能等级	螺纹直径	抗拉强度 $\sigma_b^{1)}$	规定非比例伸长应力 $\sigma_{p0.2}^{1)}$	断后伸长量 $\delta^{2)}$
				min N/mm <sup>2</sup>	min N/mm <sup>2</sup>	min mm
奥氏体	A1、A2、	50	≤M39	500	210	0.6d
	A3、A4	70	≤M24 <sup>3)</sup>	700	450	0.4d
	A5	80	≤M24 <sup>3)</sup>	800	600	0.3d

1)  $\sigma_b$ 和 $\sigma_{p0.2}$ 是根据螺纹的应力截面积 [As见附录 A (标准的附录)] 计算出来的。

2) 按 6.2.4 条的规定测量紧固件实物的长度;  $d$ ——螺纹公称直径。

3) 螺纹公称直径  $d > 24\text{mm}$  的紧固件, 其机械性能应由供需双方协议, 并可按本表给出的组别和性能等级标志。

表 3

马氏体和铁素体钢螺栓、螺钉和螺柱机械性能

类别	组别	性能等级	抗拉强度 $\sigma_b^{1)}$	规定非比例伸长应力 $\sigma_{p0.2}^{1)}$	断后伸长量 $\delta^{2)}$	硬 度		
						min N/mm <sup>2</sup>	min N/mm <sup>2</sup>	min mm
马氏体	C1	50	500	250	0.2d	147~209	—	155~220
		70	700	410	0.2d	209~314	20~34	220~330
		110 <sup>3)</sup>	1100	820	0.2d	—	36~45	350~440
	C3	80	800	640	0.2d	228~323	21~35	240~340
	C4	50	500	250	0.2d	147~209	—	155~220
		70	700	410	0.2d	209~314	20~34	220~330
铁素体	F1 <sup>4)</sup>	45	450	250	0.2d	128~209	—	135~220
		60	600	410	0.2d	171~271	—	180~285

1)  $\sigma_b$ 和 $\sigma_{p0.2}$ 是根据螺纹的应力截面积 (As见附录 A) 计算出来的。

2) 按 6.2.4 条的规定测量紧固件实物的长度;  $d$ ——螺纹公称直径。

3) 淬火并回火, 最低回火温度为 275℃。

4) 螺纹公称直径  $d \leq 24\text{mm}$ 。

表 4

奥氏体钢螺栓和螺钉的破坏扭矩 M1.6~M16 (粗牙螺纹)

螺 纹	破坏扭矩 $M_{Bmin}$ , N·m			螺 纹	破坏扭矩 $M_{Bmin}$ , N·m		
	性能等级				性能等级		
	50	70	80		50	70	80
M1.6	0.15	0.2	0.24	M6	9.3	13	15
M2	0.3	0.4	0.48	M8	23	32	37
M2.5	0.6	0.9	0.96	M10	46	65	74
M3	1.1	1.6	1.8	M12	80	110	130
M4	2.7	3.8	4.3	M16	210	290	330
M5	5.5	7.8	8.8				

对马氏体和铁素体钢紧固件的破坏扭矩值, 应由供需双方协议。

试验项目应符合 (由材料组别和螺栓、螺钉或螺柱的长度决定) 表 5 规定。

## 6 试验

### 6.2 试验方法

#### 6.1 试验项目

#### 6.2.1 总则

所有长度测量的误差应不大于  $\pm 0.05\text{mm}$ 。

表 5

试验项目

组别	抗拉强度 $\sigma_b^{1)}$	破坏扭矩 $M_B^{2)}$	规定非比例伸长应力 $\sigma_{p0.2}^{1)}$	断后伸长量 $\delta^{1)}$	硬 度	楔负载强度
A1	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l < 2.5d$	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	—
A2	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l < 2.5d$	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	—
A3	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l < 2.5d$	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	—
A4	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l < 2.5d$	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	—
A5	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l < 2.5d$	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	—
C1	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	要求进行	$l_s \geq 2d$
C3	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	要求进行	$l_s \geq 2d$
C4	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	要求进行	$l_s \geq 2d$
F1	$l \geq 2.5d^{3)}$	—	$l \geq 2.5d^{3)}$	$l \geq 2.5d^{3)}$	要求进行	

$l$ ——螺栓、螺钉或螺柱的长度。

$d$ ——螺纹公称直径。

$l_s$ ——无螺纹杆部长度。

1) 对  $\geq M5$  的规格。

2) 对  $< M5$  的规格, 本试验适用于所有长度。

3) 对螺柱应为  $l \geq 3.5d$ 。

所有拉力试验, 应使用夹头能自动定心的试验机, 以免试件承受任何横向载荷, 见图 3。按 6.2.2 条~6.2.4 条进行试验用的下夹头应为淬硬的螺纹夹头, 其硬度不应低于 45HRC, 内螺纹的公差应为 5H6G。

### 6.2.2 抗拉强度 $\sigma_b$

根据 GB/T 228 和 GB/T 3098.1 的规定, 抗拉强度应在长度等于或大于  $2.5d$  的紧固件上进行测量。

承受拉力载荷又未旋合的螺纹长度应大于或等于  $1d$ 。

断裂应在螺栓或螺钉头部支承面和下夹头的端面之间发生。

测得的  $\sigma_b$  值应符合表 2 或表 3 给出的数值。

### 6.2.3 规定非比例伸长应力 $\sigma_{p0.2}$

规定非比例伸长应力  $\sigma_{p0.2}$  仅在螺栓和螺钉实物上进行试验。本试验仅适用于长度等于或大于  $2.5d$  的紧固件。

当试件承受轴向拉力载荷时, 测量螺栓或螺钉的断后伸长量, 见图 3。

试验时, 先将试件拧入淬硬的螺纹夹头内, 其拧入深度为  $1d$ , 见图 3。

力-伸长曲线应按图 4 所示绘出。

计算  $\sigma_{p0.2}$  的夹紧长度, 取自头部支承面与螺纹夹头端面之间的距离  $L_3$ , 见图 3、表 2 和表 3 的注 2)。夹紧长度的 0.2%, 是相当于力-伸长曲线的水平(伸长)轴线上的一段刻度(OP), 从曲线的直线部分水平地划一直线, 并取相同的数值即 QR。通过 P 和 R 点绘一直线, 与力-伸长曲线相交于 S 点,

即相当于垂直轴线上 T 点的力。那么, 该力除以螺纹的应力截面积, 即可得出  $\sigma_{p0.2}$ 。

伸长量在螺栓或螺钉支承面与夹头端面之间进行测量。




图 3 带自动定心的螺栓伸长计






图4 测定  $\sigma_{p0.2}$  的力-伸长曲线图

#### 6.2.4 断后伸长量 $\delta$

断后伸长量应在长度等于或大于  $2.5d$  的紧固件上进行测量。

测量螺栓或螺钉的长度  $L_1$ ，见图5。然后，将紧固件拧入淬硬的螺纹夹头内，其拧入深度为一倍螺纹公称直径 ( $1d$ )，见图3。

拉断紧固件后，将试件断裂部分紧密吻合，然后测量长度  $L_2$ ，见图5。

断后伸长量按下式计算：

$$\delta = L_2 - L_1$$

求得的  $\delta$  值应大于等于表2或表3的规定值。

如要求用机加工试件进行该项试验，则试验值应由双方协议。

#### 6.2.5 破坏扭矩 $M_B$

破坏扭矩应使用图6所示的装置进行测量。该扭矩测试装置的误差应不大于表4规定的破坏扭矩的  $\pm 7\%$ 。




图5 断后伸长量  $\delta$  的测量




图6 破坏扭矩  $M_B$  的测试装置

1—开合模；2—盲孔

螺栓或螺钉的螺纹夹紧在一对带有盲孔的开合模中，被夹紧的螺纹长度应有  $1d$ ，但不包括末端的长度，同时，至少有两扣完整螺纹伸出开合模的上方。

对螺栓或螺钉施加扭矩，直至断裂。试件应符合表 4 的规定。

### 6.2.6 马氏体钢螺栓和螺钉（不包括螺柱）实物的楔负载试验

本试验应使用 GB/T 3098.1 给出的楔垫尺寸，见表 6。

表 6 楔垫尺寸

螺纹公称直径 $d$ mm	$a$	
	无螺纹杆部长度 $l_s \geq 2d$	全螺纹或无螺纹杆部长度 $l_s < 2d$
$d \leq 20$	$10^\circ \pm 30'$	$6^\circ \pm 30'$
$20 < d \leq 39$	$6^\circ \pm 30'$	$4^\circ \pm 30'$

### 6.2.7 硬度 HB、HRC 或 HV

硬度试验按 GB/T 231 (HB)、GB/T 230 (HRC) 或 GB/T 4340.1 (HV) 的规定进行。如有争议，应以维氏硬度试验 (HV) 为验收依据。

螺栓或螺钉硬度试验，应在其末端、圆周半径的  $1/2$  处进行。仲裁试验，应在距末端  $1d$  的截面上进行。

硬度值应在表 3 给出的范围内。

## 附录 A

(标准的附录)

### 外螺纹的应力截面积的计算

螺纹的应力截面积  $A_s$  按下式计算：

$$A_s = \frac{\pi}{4} \left( \frac{d_2 + d_3}{2} \right)^2$$

式中  $d_2$ ——螺纹中径的基本尺寸，mm；

$d_3$ ——螺纹小径的基本尺寸 ( $d_1$ ) 减去螺纹原始三角形高度 ( $H$ ) 的  $1/6$  值，即：

$$d_3 = d_1 - \frac{H}{6} \quad \text{mm}$$

$H$ ——螺纹原始三角形高度 ( $H = 0.866025P$ )，mm；

$P$ ——螺距，mm；

$\pi$ ——圆周率， $\pi = 3.1416$ 。

表 A1 螺纹的应力截面积

粗牙螺纹 $d$	螺纹的应力截面积 $A_s$ mm <sup>2</sup>	细牙螺纹 $d \times P^{1)}$	螺纹的应力截面积 $A_s$ mm <sup>2</sup>
M1.6	1.27	M8×1	39.2
M2	2.07	M10×1	64.5
M2.5	3.39	M10×1.25	61.2
M3	5.03	M12×1.25	92.1
M4	8.78	M12×1.5	88.1
M5	14.2	M14×1.5	125
M6	20.1	M16×1.5	167
M8	36.6	M18×1.5	216
M10	58	M20×1.5	272
M12	84.3	M22×1.5	333
M14	115	M24×2	384
M16	157	M27×2	496
M18	192	M30×2	621
M20	245	M33×2	761
M22	303	M36×3	865
M24	353	M39×3	1030
M27	459		
M30	561		
M33	694		
M36	817		
M39	976		

1)  $P$ ——螺距。

## 附录 B

(提示的附录)

### 不锈钢类别与组别的说明

#### B1 总则

在 GB/T 3098.6、GB/T 3098.15 和 GB/T 3098.16 中采用的钢，涉及以下钢类：

奥氏体钢：A1~A5

马氏体钢：C1~C4

铁素体钢：F1

本附录是对上述钢的性能说明。

本附录还给出非标准化 FA 组钢的某些资料。这类钢具有马氏体-奥氏体组织。

#### B2 A 类钢 (奥氏体组织)

在 GB/T 3098.6、GB/T 3098.15 和 GB/T 3098.16 中规定了 A1~A5 五个基本组。他们不能淬火，通常是无磁的。为了减少对加工硬化的敏感性，对 A1~A5 钢可添加铜的成分，如表 1 的规定。

对亚稳定型的 A2 和 A4 组钢，适用于以下情况：

氧化铬能提高钢的抗腐蚀性，低的含碳量对亚稳定型的钢极为重要。因为铬对碳有高的亲和力，碳化铬能够替代高温下更容易生成的氧化铬 (附录 G)。

对稳定型的 A3 和 A5 组钢，适用于以下情况：

Ti、Nb 或 Ta 元素影响碳的存在，导致氧化铬达到其最大含量。

对海洋或类似的使用环境，要求 Cr 和 Ni 含量各约 20%，Mo 的含量为 4.5%~6.5%。

当有高的腐蚀倾向时，应向专家咨询。

### B2.1 A1 组钢

A1 组钢是为机械加工专门设计的。该组钢具有高的硫含量，故比相应标准硫含量钢的耐腐蚀能力低。

### B2.2 A2 组钢

A2 组钢是最广泛使用的不锈钢，用于厨房设备和化工装置。该组钢不适用于非氧化酸类和带氯成分的介质，如游泳池和海水。

### B2.3 A3 组钢

A3 组钢是稳定型的“不锈钢”，钢的性能与 A2 组钢相同。

### B2.4 A4 组钢

A4 组钢是“耐酸钢”，含有 Mo 元素，能提供相当的耐腐蚀性。A4 通常用于化纤工业。本组钢是为沸腾硫酸而开发的（因此取名“耐酸”），并在一定程度上也适合于含氯化物的场合。A4 还常用于食品工业和造船工业。

### B2.5 A5 组钢

A5 组钢是稳定型的“耐酸钢”，钢的性能与 A4 组相同。

## B3 F 类钢（铁素体组织）

F1 组铁素体钢在 GB/T 3098.6 和 GB/T 3098.15 中采用。F1 组钢通常不能淬硬，即使在某些情况下有可能，也不应进行淬火。F1 组钢是有磁性的。

### B3.1 F1 组钢

F1 组钢通常用于较简单的装置。该装置应避免具有 C 和 N 含量极低的特纯铁素体，如有需要，F1

组钢能代替 A2 和 A3 组钢。通常具有更高的含铬量。

## B4 C 类钢（马氏体组织）

C1、C3 和 C4 三组马氏体钢在 GB/T 3098.6 和 GB/T 3098.15 中采用。他们能淬火到极高的强度并且是有磁性的。

### B4.1 C1 组钢

C1 组钢的耐腐蚀性有限，用于涡轮、泵和刀。

### B4.2 C3 组钢

C3 组钢耐腐蚀性比 C1 钢好，但仍是有限的，用于泵和阀。

### B4.3 C4 组钢

C4 组钢的耐腐蚀性有限，用于机械加工材料，其他方面与 C1 组钢类似。

## B5 FA 类钢（铁素体 - 奥氏体组织）

FA 类钢在 GB/T 3098.6、GB/T 3098.15 和 GB/T 3098.16 中尚未采用，但很有可能在将来采用。

这类钢是所谓双相钢。最初开发的 FA 钢有些缺陷，这些缺陷已在近来开发的钢中克服。FA 钢比 A4 和 A5 钢有更好的性能，尤其是强度，它还有优良的耐点蚀和裂缝腐蚀性。

成分示例在表 B1 中给出。

表 B1 铁素体 - 奥氏体钢——化学成分

类别	化学成分，%						
	C max	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N
铁素体 - 奥氏体	0.03	1.7	1.5	18.5	5	2.7	0.07
	0.03	<1	<2	22	5.5	3	0.14

## 附录 C

（提示的附录）

### 不锈钢成分技术条件

（摘自 ISO 683 - 13: 1986）

表 C1

钢的 <sup>1)</sup> 类型	化学成分 <sup>2)</sup> ，%														紧固件组 别标记 <sup>4)</sup>
	C	Si max	Mn max	P max	S	N	Al	Cr	Mo	Nb <sup>3)</sup>	Ni	Se min	Ti	Cu	
铁素体钢															
8	0.08max	1.0	1.0	0.040	0.030max	—	—	16.0~18.0	—	—	1.0max	—	—	—	F1
8b	0.07max	1.0	1.0	0.040	0.030max	—	—	16.0~18.0	—	—	1.0max	—	7×%C≤1.10	—	F1
9c	0.08max	1.0	1.0	0.040	0.030max	—	—	16.0~18.0	0.90~1.30	—	1.0max	—	—	—	F1
F1	0.025max <sup>5)</sup>	1.0	1.0	0.040	0.030max	0.025max <sup>5)</sup>	—	17.0~19.0	1.75~2.50	— <sup>6)</sup>	0.60max	—	— <sup>6)</sup>	—	F1
马氏体钢															
3	0.09~0.15	1.0	1.0	0.040	0.030max	—	—	11.5~13.5	—	—	1.0max	—	—	—	C1
7	0.08~0.15	1.0	1.5	0.060	0.15~0.35	—	—	12.0~14.0	0.60max <sup>7)</sup>	—	1.0max	—	—	—	C4
4	0.16~0.25	1.0	1.0	0.040	0.030max	—	—	12.0~14.0	—	—	1.0max	—	—	—	C1
9a	0.10~0.17	1.0	1.5	0.060	0.15~0.34	—	—	15.5~17.5	0.60max <sup>7)</sup>	—	1.0max	—	—	—	C3
9b	0.14~0.23	1.0	1.0	0.040	0.030max	—	—	15.0~17.5	—	—	1.5~2.5	—	—	—	C3
5	0.26~0.35	1.0	1.0	0.040	0.030max	—	—	12.0~14.0	—	—	1.0max	—	—	—	C1

续表

钢的 <sup>1)</sup> 类型	化学成分 <sup>2)</sup> , %														紧固件组 别标记 <sup>4)</sup>
	C	Si max	Mn max	P max	S	N	Al	Cr	Mo	Nb <sup>3)</sup>	Ni	Se min	Ti	Cu	
奥氏体钢															
10	0.030max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	17.0~19.0	—	—	9.0~12.0	—	—	—	A2 <sup>8)</sup>
11	0.07max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	17.0~19.0	—	—	8.0~11.0	—	—	—	A2
15	0.08max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	17.0~19.0	—	—	9.0~12.0	—	5×%C≤0.80	—	A3 <sup>9)</sup>
16	0.08max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	17.0~19.0	—	10×%C ≤1.0	9.0~12.0	—	—	—	A3 <sup>9)</sup>
17	0.12max	1.0	2.0	0.060	0.15~0.35	—	—	17.0~19.0	— <sup>10)</sup>	—	8.0~10.0 <sup>11)</sup>	—	—	—	A1
铁素体钢															
13	0.10max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	17.0~19.0	—	—	11.0~13.0	—	—	—	A2
19	0.030max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	16.5~18.5	2.0~2.5	—	11.0~14.0	—	—	—	A4
20	0.07max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	16.5~18.5	2.0~2.5	—	10.5~13.5	—	—	—	A4
21	0.08max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	16.5~18.5	2.0~2.5	—	11.0~14.0	—	5×%C≤0.80	—	A5 <sup>9)</sup>
23	0.08max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	16.5~18.5	2.0~2.5	10×%C ≤1.0	11.0~14.0	—	—	—	A5 <sup>9)</sup>
19a	0.030max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	16.5~18.5	2.5~3.0	—	11.5~14.5	—	—	—	A4
20a	0.07max	1.0	2.0	0.045	0.030max	—	—	16.5~18.5	2.5~3.0	—	11.0~14.0	—	—	—	A4
10N	0.030max	1.0	2.0	0.045	0.030max	0.12~0.22	—	17.0~19.0	—	—	8.5~11.5	—	—	—	A2
19N	0.030max	1.0	2.0	0.045	0.030max	0.12~0.22	—	16.5~18.5	2.0~2.5	—	10.5~13.5	—	—	—	A4 <sup>8)</sup>
19aN	0.030max	1.0	2.0	0.045	0.030max	0.12~0.22	—	16.5~18.5	2.5~3.0	—	11.5~14.5	—	—	—	A4 <sup>8)</sup>

- 1) 类型编号是暂定的, 当制定有关的国际标准时, 还会改变。
- 2) 本表未列出的元素, 未经用户同意, 不能增加, 除非需要精炼。应采取合理的预防措施, 以防止某些元素(来自制造过程中混入的废料或其他金属)的增加, 因为这些元素会影响材料的淬透性、机械性能和使用性能。
- 3) 钼含量取决于铌含量。
- 4) 不是 ISO 683-13 的内容。
- 5) (C+N) max 为 0.040%。
- 6)  $8 \times (C+N) \leq (Nb+Ti) \leq 0.80\%$ 。
- 7) 在询问和签约订单之后, 可能提供 Mo 含量为 0.20%~0.60% 的钢。
- 8) 有极好的耐晶间腐蚀性。
- 9) 稳定型钢。
- 10) 制造者可选择添加最大到 0.70% 的钼。
- 11) 对制造无缝钢管的半成品, 镍含量可能增加 0.5%。

**附录 D**  
(提示的附录)  
**冷锻和冷挤压用不锈钢**  
(摘自 ISO 4954: 1993)

表 D1

NO.	钢的类型 (标记 <sup>1)</sup> )		化学成分 <sup>2)</sup> , %										紧固件 <sup>3)</sup> 组别标记
	名称	ISO 4954: 1979	C	Si max	Mn max	P max	S max	Cr	Mo	Ni	其他		
71	铁素体钢	—	≤0.04	1.00	1.00	0.040	0.030	16.0~18.0	—	—	≤1.0	—	F1
72	X3Cr17E	—	≤0.04	1.00	1.00	0.040	0.030	16.0~18.0	—	—	≤1.0	—	F1
73	X6Cr17E	D1	≤0.08	1.00	1.00	0.040	0.030	16.0~18.0	—	—	≤1.0	—	F1
74	X6CrMo17 1E	D2	≤0.08	1.00	1.00	0.040	0.030	16.0~18.0	0.90~1.30	—	≤1.0	—	F1
75	X6CrTi12E	—	≤0.08	1.00	1.00	0.040	0.030	10.5~12.5	—	—	≤0.50	Ti: 6×%C≤1.0	F1
75	X6CrNb12E	—	≤0.08	1.00	1.00	0.040	0.030	10.5~12.5	—	—	≤0.50	Nb: 6×%C≤1.0	F1

续表

钢的类型 (标记 <sup>1)</sup> )			化 学 成 分 <sup>2</sup> , %									紧固件 <sup>3)</sup> 组别标记	
NO.	名 称	ISO 4954: 1979	C	Si max	Mn max	P max	S max	Cr	Mo	Ni	其 他		
76	马氏体钢 X12Cr13E	D10	0.90~0.15	1.00	1.00	0.040	0.030	11.5~13.5			≤1.0		C1
77	X19CrNi16 2E	D12	0.14~0.23	1.00	1.00	0.040	0.030	15.0~17.5			1.5~2.5		C3
奥氏体钢													
78	X2CrNi18 10E	D20	≤0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0~19.0			9.0~12.0		A2 <sup>4)</sup>
79	X5CrNi18 9E	D21	≤0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0~19.0			8.0~11.0		A2
80	X10CrNi18 9E	D22	≤0.12	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0~19.0			8.0~10.0		A2
81	X5CrNi18 12E	D23	≤0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0~19.0			11.0~13.0		A2
82	X6CrNi18 16E	D25	≤0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	15.0~17.0			17.0~19.0		A2
83	X6CrNiTi18 10E	D26	≤0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0~19.0			9.0~12.0	Ti: 5×%C≤0.80	A3
84	X5CrNiMo17 12 2E	D29	≤0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5~18.5	2.0~2.5		10.5~13.5		A4
85	X6CrNiMoTi17 12 2E	D30	≤0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5~18.5	2.0~2.5		11.0~14.0	Ti: 5×%C≤0.80	A5
86	X2CrNiMo17 13 3E	—	≤0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5~18.5	2.5~3.0		11.5~14.5		A4 <sup>4)</sup>
87	X2CrNiMoN17 13 3E	—	≤0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5~18.5	2.5~3.0		11.5~14.5	N: 0.12~0.22	A4 <sup>4)</sup>
88	X3CrNiCu18 9 3E	D32	≤0.04	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0~19.0			8.5~10.5	Cu: 3.00~4.00	A2

1) 第 1 列的标记是顺序编号。第 2 列的标记是根据 ISO/TC 17/SC 2 建议的标记制度。第 3 列的标记表示在 ISO 4954: 1979 (1993 修订) 使用并已作废的编号。

2) 本表未列出的元素, 未经用户同意, 不能增加, 除非需要精炼。应采取合理的预防措施, 以防止某些元素 (来自制造过程中混入的废料或其他金属) 的增加, 因为这些元素会影响材料的淬透性、机械性能和使用性能。

3) 不是 ISO 4954 的内容。

4) 有极好的耐晶间腐蚀性。

## 附 录 E

(提示的附录)

### 耐氟化物导致应力腐蚀的奥氏体不锈钢

(摘自 EN 10088 - 1: 1995)

因氟化物导致应力腐蚀 (如室内游泳池) 造成螺栓、螺钉和螺柱失效的风险, 可通过使用表 E1 给出的材料而降低。

表 E1

奥氏体不锈钢 (代号/材料编号)	化 学 成 分, %									
	C max	Si max	Mn max	P max	S max	N	Cr	Mo	Ni	Cu
X2CrNiMoN17 - 13 - 5 (1.4439)	0.03	1.0	2.0	0.045	0.015	0.12~0.22	16.5~18.5	4.0~5.0	12.5~14.5	
X1NiCrMoCu25 - 20 - 5 (1.4539)	0.02	0.7	2.0	0.030	0.010	≤0.15	19.0~21.0	4.0~5.0	24.0~26.0	1.2~2.0
X1NiCrMoCuN25 - 20 - 7 (1.4529)	0.02	0.5	1.0	0.030	0.010	0.15~0.25	19.0~21.0	6.0~7.0	24.0~26.0	0.5~1.5
X2CrNiMoN22 - 5 - 3 <sup>1)</sup> (1.4462)	0.03	1.0	2.0	0.035	0.015	0.10~0.22	21.0~23.0	2.5~3.5	4.5~6.5	

1) 奥氏体 - 铁素体不锈钢。

**附录 F**  
(提示的附录)

**高温下的机械性能和低温下的适用性**

注：如果螺栓、螺钉或螺柱经过计算认为是合适的，则相匹配的螺母也会符合要求。因此，在用于高温或低温的情况下，只要充分考虑螺栓、螺钉或螺柱的机械性能即可。

**F1 高温下的屈服点  $\sigma_s$  或规定非比例伸长应力  $\sigma_{p0.2}$**

本附录给出的数值仅是指导性的。使用者应当明白，实际的化学成分和性质、安装紧固件的载荷以及环境都可能产生很大的变化。如果在高温下载荷是循环交变的、是大的或有高的应力腐蚀的可能性，使用者应向制造者咨询。

在高温下屈服点  $\sigma_s$  和规定非比例伸长应力  $\sigma_{p0.2}$  的数值与在室温下的数值之比（用%表示），见表 F1。

**表 F1 受温度影响的  $\sigma_s$  和  $\sigma_{p0.2}$**

钢 组	$\sigma_s$ 和 $\sigma_{p0.2}$ , %			
	温 度			
	+100℃	+200℃	+300℃	+400℃
A2、A4	85	80	75	70
C1	95	90	80	65
C3	90	85	80	60

注：仅适用于性能等级 70 和 80。

**F2 低温下的适用性**

低温下不锈钢螺栓、螺钉和螺柱的适用性、见表 F2。

**表 F2 低温下不锈钢螺栓、螺钉和螺柱的适用性（仅对奥氏体钢）**

钢 组	持续工作状态下，工作温度的较低极限	
A2	-200℃	
A4	螺栓和螺钉 <sup>1)</sup>	-60℃
	螺 柱	-200℃

1) 鉴于合金元素 Mo 降低奥氏体钢的稳定性，如果在紧固件的制造过程中高度变形，该临界温度可调整到较高数值。

**附录 G**

(提示的附录)

**奥氏体钢、A2 组 (18/8 钢) 晶间  
腐蚀时间 - 温度图**

图 G1 给出不同含碳量的奥氏体不锈钢、A2 组 (18/8 钢)、温度范围为 550~925℃，在晶间腐蚀倾向产生前近似的时间。




图 G1

**附 录 H**  
(提示的附录)  
**奥氏体不锈钢的磁性**

所有奥氏体不锈钢紧固件，通常是无磁的；经冷加工后，有些磁性可能是明显的。

各种材料被磁化能力的特性，也适用于不锈钢。

只有在真空状态下才有可能完全无磁。磁场中材料的磁导率的测量是相对于材料在真空中的磁导率  $\mu_r$  而言。如果  $\mu_r$  接近 1，则该材料具有低的磁导率。

例如：

A2:  $\mu_r \approx 1.8$

A4:  $\mu_r \approx 1.015$

A4L:  $\mu_r \approx 1.005$

F1:  $\mu_r \approx 5$